



### Mängel im Innenraum:

- ☐ Klappernder Türgriff innen.  
*Der innere Türgriff war etwas locker, also nicht vorgespannt. Dadurch kommt es beim Fahren/Musikhören zu einem Klappern des Türgriffs.*
- ☐ Schwirrgeräusche aus dem Türbereich.  
*Lochstopfen an den Türen sind lose und schwirren.*
- ☐ Schalter für Warnblinker/Start/Stop im Amaturenbrett schief eingepasst.  
*Bisher wurde der Fehler nur bei einem Vorführwagen eines Händlers bemerkt.*
- ☐ Amaturenbrett wölbt sich beim ein/ausklappen des Monitors.  
*Beim ein/ausklappen des Monitors wölbt sich das Amaturenbrett hinter der Klappe deutlich.*
- ☐ Dellen im Amaturenbrett  
*Siehe **Bild 1** im Anhang.*
- ☐ Filzstreifen an Ladekante im Kofferraum.  
*Der Transportschutz im Kofferraum wurde nicht entfernt, siehe **Bild 2** im Anhang.*
- ☐ Warndreieck fehlt.  
*Das Warndreieck ist Serienausstattung, und muss bei jedem A1 an Bord sein.*
- ☐ Klappern am Panoramadach.  
*Das Klappern tritt nur bei geöffnetem Panoramadach bei gleichzeitig geschlossenem Sonnenschutznetz auf.*
- ☐ Heizung bei „normaler“ Klimaanlage außer Funktion.  
*Durch eine nicht richtig eingehängte Welle lässt sich die Heizung nicht verstellen.*

### Mängel an der Karosserie:

- ☐ Beim S-Line Exterieurpaket falscher Spoiler montiert.  
*Trotz gewähltem S-Line Exterieurpaket war nur der normale Dachkantenspoiler montiert. Siehe **Bild 3** im Anhang.*
- ☐ Glas im Aussenspiegel nicht richtig verklebt, löst sich.  
*Bei einem Kundenfahrzeug hat sich während der Fahrt das Glas aus dem Spiegel gelöst.*
- ☐ Beim TDI in Ausstattung Ambition fehlt die Auspuffblende in Chrom hochglanz.  
*Bei der Ausstattungslinie Ambition muss eine Auspuffblende in Chrom montiert sein.*
- ☐ Spaltmaß an der Heckklappe passt nicht, dadurch ist ein Lackschaden entstanden.  
*Das Spaltmaß zwischen Stoßfänger und Heckklappe hat bei einem Kundenfahrzeug nicht gepasst. Dadurch sind durch den Abrieb Lackschäden entstanden.*

### Mängel an Motor / Elektrik:

- ☐ Fiepende Servolenkung.  
*Die Servolenkung fiept im Stand und bei der Fahrt. Der Ton ändert sich je nach Lenkeinschlag.*
- ☐ Leaving Home funktioniert nicht immer.  
*Trotz aufschließen bei Dunkelheit hat sich mehrfach die Leaving Home Funktion, also das anschalten des Lichts nicht aktiviert.*
- ☐ Bluetooth Verbindung bricht nach einigen Minuten ab.  
*Das Pairing mit dem Handy funktioniert einwandfrei, bis nach einigen Minuten die Verbindung abbricht.*



**Bild 1:** Delle im Amaturenbrett



**Bild 2:** Transportschutz (Filz) im Kofferraum nicht entfernt



**Bild 3:** S-line Dachkantenspoiler.





## **Erklärung zur Mängelliste:**

Die aufgelisteten Fehler wurden von Benutzern des Audi A1 Internetforums [www.A1talk.de](http://www.A1talk.de) an ihren ausgelieferten Fahrzeugen oder an zum Verkauf stehenden Vorführwagen beim Händler festgestellt.

## **In der Regel sind die Fehler bisher bei nur jeweils einem Fahrzeug aufgetreten!**

Diese Mängelliste soll einzig einem A1 Käufer bei und nach der Übergabe seines Neuwagens helfen auf Mängel zu achten, die anderen Forenusern schon aufgefallen sind. Gerade in der Euphorie bei einer Neuwagenübergabe und in der Zeit danach soll die Liste helfen schon einmal aufgetretene Mängel festzustellen und beim Audihändler kostenfrei beseitigen zu lassen.

Für weitere Informationen zu den genannten Fehlern, und zu ggf. schon vorhandenen Lösungen seitens der Forenuser oder Audi besuchen sie bitte unbedingt den Bereich **Audi A1 Mängel** unter <http://www.a1talk.de>.